2038 Nr. 5 de ordine din mapă.

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR

# ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1945

## MAPA Nr. 22

## FASCICULA Nr. 3

*In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:*

Mânăstirea Cetățuia

Iași

1927 - 1951.

Arhiva I.N.P.

C. 16.134. — M. O., Imprimeria Națională — Md. 20

MINISTERUL INSTRUCTIUNII și CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
№ 00081 * 22 MAR. 1921
REGISTRATURA

MINISTERUL CULTELOR și ARTELOR
23 FEB. 1921 - № 007807
REGISTRATURA GENERALĂ

MITROPOLIE
MOLDOVEI și SUCEVEI
№ 486 Febr. 17
1921 Luna, ziua

DOMNULE MINISTRU,

Prin adresele Noastre No.37061, din 18 Decembrie 1918, și No.2958, din 3 Decembrie 1919, am intervenit către acel Onorat Minister spre a se lua cuvenitele măsuri pentru a se face, la mănăstirea Cetățuia, reparațiunea stricăciunilor cauzate de unitățile și formațiunile militare cari au fost instalate acolo în timpul războiului.

Ca răspuns la aceste adrese primim din partea serviciului arhitectonic, al Comisiunei Monumentelor Istorice, adresa No.1988, din 3 Februarie a.c, prin care Ni se aduce la cunoștință, că s'au executat, la acea mănăstire, reparațiuni pentru suma de 900 lei.

Noi, avem dreptul a crede, că aci e vorba de mici reparațiuni de întreținere; iar nici de cum de reparațiunea stricăciunilor, cauzate de starea de război; căci, vizitînd, zilele acestea, mănăstirea Cetățuia, am văzut, că reparațiunea sălilor, uşelor, ferestrelor, sobelor, duşamelelor şi a celorlalte lipsuri, constatate prin actele înaintate pe lîngă adresa Noastră No.3706, din 18 Decembrie 1918, n'au fost de loc îndeplinite, afară numai de punerea a 103 geamuri, cari s'au făcut de către Infirmieria militară Frumoasa, căruia i s'a acordat să instaleze la mănăstirea Cetățuia, provizoriu, militari bolnavi de ochi, precum cunoaşteți din adresa Noastră No.63 din 5 Ianuarie a.c.

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Ședința
2762/24/2/921

D.I.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 113

D-sale
D-lui MINISTRU CULTELOR și ARTELOR.
BUCUREȘTI.

Arhiva I.N.P.

Aşa fiind din nou suntem nevoiţi a reveni asupra acestei cestiuni, rugîndu-Vă să binevoiţi a dispune luarea măsurelor, ce veţi găsi de cuviinţă, pentruca să se facă, la mănăstirea Cetăţuia, reparaţiunea stricăciunilor şi îndeplinirea lipselor, cauzate de starea de răsboi, despre care se face menţiune în actele înaintate pe lîngă adresa Noastră, de mai sus; căci altfel acest aşezemînt istoric, al ţărei va deveni o adevărată ruină.

Primiţi, Vă rugăm, DOMNULE MINISTRU, încredinţarea deosebitei Noastre consideraţiuni şi arhiepiscopale binecuvîntări.__

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedinta din: 19 Mart 1921

Aprobe

DIRECTOR

17 Marte 921

Inaintez aceasta cătră Filip Ghelmuţe din Iaşi în sumă totală de lei 29432.05 în care se prevede toate lucrările de întreţinere urgente la M-rea Cetăţuia Iaşi.—

Sunt de parere ca din această deviz să se execute numai lucrările privitoare la acoperişul [illegible] la chiliile vechi în sumă totală după acest deviz de lei 6711.90 pentru care avem fond din restul de lei 6900 ramas din fondul prevăzut la tablou pentru pictorii de la Sf. Dumitru din Craiova.—

Restul lucrarilor prevăzut în acest deviz în sumă de lei 22720.15 sunt de parere să se prevadă la creditul pe exercitiul 1921/22.—

Arhitect,
Toud. Vrabiescu

Comisia Tehnică

Este de parere a se aproba referatul D-lui Arhitect Trajanescu. Vă rugăm să ne faceţi cunoscut rezultatul cînd va fi aprobat de Comisiunea Centrală.

Bucureşti - 15 Apr. 1921

Arhiva I.N.P.

# Deviz estimativ

## a lucrărilor de reparaturi necesare la Mitropolia Cetățuia din Iași. —

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 114

| No. curent | ARĂTAREA DETAILATĂ a LUCRĂRILOR și FURNITURILOR | Părți asemene | DIMENSIUNI Lungime | Lățime | Înălțime | Cantități | Prețul unitar | Valoarea Lucrărilor Parțială Lei | Parțială Bani | Totală Lei | Totală Bani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. I. | Lucrări de zidărie | | | | | | | | | | |
| 1) | De curățat podeaua | | | | | | | | | | |
| | strucată între pietre în | | | | | | | | | | |
| | exterior cf. I. — | | | | | mp. | 5.00 | 20 | | 100. | — |
| 2) | Înlocuirea pietrelor spar- | | | | | | | | | | |
| | te și lipsă. — Exterior I-II | 36 | 0.62 | 0.30 | = mp | 6.6996 | | | | | |
| | " III-IV | 28 | | 0.62 | | 5.2080 | | | | | |
| | | | | | mp | 11.9076 | 150.- | | | 1786. | 15 |
| 3) | Cercuele din nou la exa- | | | | | | | | | | |
| | mera cf. III și IV. — | | | 0.20 | = | 2.24 | 200.- | | | 448 | — |
| 4) | Reparația unor înlocu- | | | | | | | | | | |
| | iri și lipsă. — | | | | | lei | | | | 300 | — |
| 5) | Ușe din nou la exterior | | | | | | | | | | |
| | teul | 2 | 1.90 | 0.80 | = mp | 3.04 | 200.- | | | 608 | — |
| 6) | Refacerea și repararea bo- | | | | | | | | | | |
| | lților din nou, sole moldovinești | | | | | lei | 4.- | 1100. | | 4400 | — |
| 7) | Reparația tencuielilor late- | | | | | | | | | | |
| | rale și pereți în exterior | | | | | | | | | | |
| | I-II-III-IV și V. — | | | | | mp. | 25.- | 20.- | | 500 | — |
| 8) | Reparația pardoselei de lez- | | | | | | | | | | |
| | peri de cătră în cerdac — | | | | | mp. | 6.- | 15.- | | 90. | — |
| 9) | Reparatul înd. acoperișul | | | | | | | | | | |
| | în exterior și interior circa | | | | | mp. | 1200. | 3.- | | 3600. | — |
| 10) | Reparația acoperișului de țiglă | | | | | | | | | | |
| | înlocuind partele lipsă | | | | | | | | | | |
| | De Reportat | | | | | | | | | 9832. | 15 |

Arhiva I.N.P.

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din: 8/

| No. curent | ARĂTAREA DETAILATĂ a LUCRĂRILOR şi FURNITURILOR | Părţi asemene | DIMENSIUNI Lungime | Lăţime | Înălţime | Cantităţi | Preţul unitar | Valoarea Lucrărilor Parţială Lei | Parţială Bani | Totală Lei | Totală Bani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reportul . . | | | | | | | | | 872. | 15 |
| | luate de uragan 1 recent | | | | | în total | | | | 250. | — |
| cap II | Sala Gotică | | | | | | | | | | |
| 1) | Înlocuirea geamurilor sparte şi lipsă. | 8 | 0.43 | 0.28 = | | 7.70 | 150. | | | 1155. | — |
| 2) | Colorarea din sala Gotică de curăţat ziduri murdărite şi scobite de soldaţi. | | | | | în total | | | | 150. | — |
| 3) | Pereţi din sală Gotică de curăţat de fum, afumaţi cu ocaţia războiului | | | | | în total | | | | 120. | — |
| 4) | Acoperişul de olane din sus de refăcut cu olane. | | 8.00 | 3.00 = | | mp. 24. | — | | | | |
| | Furnizate de atelier | | 3.00 | 2.50 = | | 7.50 | | | | | |
| | | | Total mp. | | | 31.50 | 40. | | | 1260. | — |
| 5) | Mici reparaţiuni la acoperişul de olane în general | | | | | în total | | | | 240. | — |
| cap III | Chiliile noi | | | | | | | | | | |
| 1) | Mici reparaţiuni la acoperişul de olane, cauzate de uragan | | | | | în total | | | | 170. | — |
| 2) | Înlocuirea geamurilor: | | | | | | | | | | |
| | parter: | 59 | 0.38 | 0.34 = | | 8.7438 | | | | | |
| | | 13 | 0.30 | 0.25 = | | 0.9750 | | | | | |
| | etaj: | 19 | 0.38 | 0.29 = | | 2.0938 | | | | | |
| | etaj cu partea dosete | 16 | 0.30 | 0.25 = | | 1.2000 | | | | | |
| | | | Total mp. | | | 13.0126 | 150 | | | 1951. | 90 |
| | De Reportat . . | | | | | | | | | | |

Arhiva I.N.P.

| No. curent | ARĂTAREA DETAILATĂ a LUCRĂRILOR şi FURNITURILOR | Părţi asemene | DIMENSIUNI Lungime | Lăţime | Înălţime | Cantităţi | Preţul unitar | Valoarea Lucrărilor Parţială Lei | Parţială Bani | Totală Lei | Totală Bani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reportul . . | | | | | | | | | 13769 | 0 |
| 3) | Reparatia usilor înlocuind părţile stricate.- | | | | buc | 12.- | 75.- | | | 1425 | - |
| 4) | Furnizarea şi montarea broaştelor la uşi | | | | buc | 10.- | 50.- | | | 500 | - |
| 5) | Curăţatul, reparatul văruitul şi înlocuirea geamu lipsă la sobele de la parter şi etaj.- | | | | buc | 4.- | 40.- | | | 160 | - |
| 6) | Mici reparaţiuni la tavane şi pereţi înt. văruitul cu lapte de var două straturi la parter şi etaj.- Circa.- | | | | mp | 1350.- | 3.- | | | 4050 | - |
| 7) | Cercevele din nou la ferestre existente.- | 9 | 1.20 | 0.87 | = | 9.39 | 200 | | | 1878 | - |
| 8) | Furnizarea şi aşezarea broaştelor la uşile [illegible] | | | | buc | 2.- | 150.- | | | 300 | - |
| 9) | Reparaţia uşilor înlocuind părţile stricate la parter şi etaj | | | | buc | 6.- | 75.- | | | 450 | - |
| 10) | Cercevele la ferestre din nou la etaj | 6 | 1.20 | 0.87 | = | 8.35 | 200 | | | 1670 | - |
| 11) | Furnizarea şi aşezarea cotilor de bazalt la closet | | | | buc | 1.- | 250.- | | | 250 | - |
| 12) | Cercevele mici din nou la closete.- | 8 | 0.65 | 0.30 | = | 1.20 | 200.- | | | 240 | - |
| | Cap. IV Clopotniţa | | | | | | | | | | |
| 1) | Acoperişul de ţiglă de ţuic.- | | | | | | | | | | |
| | De Reportat . . | | | | | | | | | 25000 | 15 |

D.M.I. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILA 115

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE Sedinta din

Arhiva I.N.P.

| No. curent | ARĂTAREA DETAILATĂ a LUCRĂRILOR şi FURNITURILOR | Părţi asemene | DIMENSIUNI | | | Cantităţi | Preţul unitar | Valoarea Lucrărilor | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lungime | Lăţime | Înălţime | | | Parţială | | Totală | |
| | | | | | | | | Lei | Bani | Lei | Bani |
| | Reportul . . | | | | | | | | | 25099 | 15 |
| | Cuit căprioa hutreze, măn- | | | | | | | | | | |
| | durile şi leaturile | | 8.00 | 4.00 | m | 32.— | 50.— | | | 1600 | — |
| 2) | Desfacerea şi refacerea | | | | | | | | | | |
| | acoperişului de figlă — 2 | | 2.00 | 4.00 | m | 64.— | 20.— | | | 1240 | — |
| Cap V | Bucătăria de vară | | | | | | | | | | |
| 1) | Plită din nou 6 ochiuri | | | | | | | | | | |
| | cuptor şi gazou de apă caldă — | | | | | | | | | 1500 | — |
| | | | | | | | Lei | | | 29439 | 15 |

Adică două-zeci-şase-mii-patru-sute-treizeci-doi şi 15 b. —

15 Martie 92

Antrepenor

Filippo Fiabretti

Curţa Veche

12 Iaşi

Lepşa

17 Martie 92

arh.

Fond. Iaşi

Arhiva I.N.P.