(2618)

No. 6 de ordine
din mapă

5.79

~~2611~~

MINISTERUL
CULTELOR ȘI ARTELOR

Comisiunea
Monumentelor Istorice.

1922

FASCICOLA LA MAPA No. 44 VOL. 1

Parohia
Com. Petrești.

Jud. Vlașca

Petrești-Bis. Sf. Treime
Obștea-Curți-Parochiile

1921-1922

Arhivar,

Arhiva I.N.P.

MINISTERUL INSTRUCTIUNII si CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
№ 00787 ✠ 18 AUG 1922
REGISTRATURA

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
№ 88780 ✠ 29 IUN 1922
REGISTRATURA CONTENCIOASA

SERV. TECHNIC
№ 556 din 3. VII. 922

44 – 6 922

Domnule Ministru

Sub semnatul I. Roceanu Presedintele Comitetului iastitui, pentru reparatiea, Biserici filiale, Comuna Petresti, Satul Obislav Jud. Vlasca, ——

Respectuos viu a va ruga sa binevoiti a ne aproba, Devizu si Planu, Bisericei, din sesarata Comuna, ——

Spre a putea incepe lucrarile, fiind timpul destul de intarziat

Alaturat aci depun Planu si Devizu spre aprobare ——

Cu cele mai profunde respect ——

(Presedintele Comitetului)

18/7/922 D'ale Trapanescu

Comuna Petresti Jud Vlasca

Referat

Biserica din Obislav de lemn, din vechime sec XVIII e pitoreasca prin patriarhala situatie. Mentinerea ei se recomanda

Vizat
Nr. 5623

Domnului Ministru al Cultelor si Artelor

Scrisoare pentru a fi comunicată Epitropiei unde vine se vor face o mică corecturi în terminologie

Referat Nr. 2659

29 Iulie 922

Comisiunea însărcinată de către locuitorii satului Cămărzani cu cercetarea stării bisericii din acest sat, a constatat următoarele: Biserica din cătunul Obislar este o bisericuță de lemn, cu pridvor deschis de lemn cu stâlpi și cazaroave ciaplite țărănește; cu cheorul îngustat mult în urma ușei de la intrare; cu perete de despărțitură între naos și pronaos (altarul) de asemenea cu caracter decorativ cu stâlpi și arcade de lemn; cu locașe de lemn aparent pe toată lungimea; cu elagetnițe joase, pătrate d'asupra pridvorului; cu tâmplă de lemn zugrăvită simplu de o valoare artistică inferioară; cu mobilier simplu fără valoare artistică; cu pomelnice zugrăvite pe scândurile peretelui de la prescomidie; cu învelitoare de șindrilă putrezită.—

Tavla de lemn stă deasupra pe pământ din care cauză a putrezit amenințând stabilitatea bisericuței, parte din închetori fiind căzute iar biserica înclinată într-o parte.—

Bătrânii din sat (70-80 ani) spun că așa a pomenit-o și părinții lor în cât și după părerea lor, pare că aparține tipurilor de biserici țărănești din veacul 18.

Examinând proiectul și devizul alăturat, propus pentru realizare de către comitetul bisericii— am constatat că este cu totul îndepărtat de spiritul unei restaurări, transformând cu totul caracterul arhaic și pitoresc al bisericii, sunt de părere că acest proiect nu se poate aproba.

Se comunică Epitropiei Reședințe

Cum însă locuitorii văd în această biserică și unii doritori, s'o repare pe această, am dat explicațiuni meșterului angajat de oamenii din sat, cum trebue să fie restaurată bisericuța în scopul de a se păstra întocmai forma ei actuală, aprinde-i și a executa rece o lucrare până la o aprobare formală din partea Com. mon. istorice.—

Lucrările de restaurare ar fi următoarele:

1- De ore-ce — după datină — Pridvorul trebue să rămâe pe același loc, și pentru-că este necesar un soclu de beton pe care să se aseze biserica, această se va demonta cu îngrijire având tâtă lemnăria în ordine ca să se poată așeza fie-care lemn la locul său.—

2- Peste soclul de beton — lat de 0.50 se va zidi de jur împrejur un perete de 0.42 cu 0.50 înălțime în scopul de a se da bisericei în interior o înălțime de 2.50 până la marterea lăcașei, actualmente biserica fiind prea joasă, iar trecerea pe sub ure și arcuri fiind sub 2 m.—

3- Peste acest perete se va reclădi biserica cu același material înlocuindu-se lemnăria putredă în aceleași forme și dimensiuni ca cea veche.—

4- Soclul și peretele se vor tencui în exterior cu spriț fără a se vărui, iar lemnăria veche va rămâne aparentă.—

5- În interior pereții de lemn și bolțile se pot tencui pe șipci și trestie spre a putea fi zugrăvite și spre a împiedeca curenții de aer ce s'ar produce prin crăpăturile eventuale ale lemnăriei vechi.—

Arhiva I.N.P.

6- Tâmplăria aparentă: stâlpi, cosoroave, căpriori, arcade, ramaneți, ferestre să fie reclădită fără de nici o schimbare, iar cele putrede vor fi făcute la fel cu cele vechi, din stejar.—

7- La altar se vor arăta 3 ferestre mici în prima actuală; la naos 4 ferestre înguste de 0.30 x 1.20 iar la pronaos 2 ferestre la fel.—

8- Tâmpla se va demonta și reașeza la locul ei fără de nici o schimbare—; de asemenea scaunele din pronaos de pe care se află împrăștiate pomelnice vechi.—

Mobilierul actual: strană, ușile vor se vor repară și așeza la locurile lor.—

9- În pronul bisericii se va nivela terenul și se va păvea cu bolovani de râu pe latimea de 2 m.— cu pantă de scurgere în afară.—

10- Se va îngrădi biserica cu gard solid de lemn sau sârmă, cu o poartă la intrare, acoperită cu șindrilă ca și biserica, rezervându-se o curte de circa 10 m de jur împrejur, care poate fi plantată și întreținută în stare de lemă împrejmire, până ferită de accesul vitelor.—

Comitetul bisericii va ține în curent C. M. J. de mersul lucrărilor și va cere decizii la nevoie.—

Rugându-vă aprobarei celor mai mici arătate vă rog să bine voiți a dispune cele de cuviință.—

Arhitect,

Ioan Trifanescu

Către

797 Comitet restaurare
2 sept. bis. com. Petrești – Mureș

La cererea D-voastră
la N. 797/Ar. avem
onoare a vă face
cunoscut că se aprobă
de C. M. J. lucrările
de rest. necesare bis.
filiale Orăștioara ~~parohia~~
com. Petrești – jud. Mureș
conf. instrucțiunilor ăst
alăturate spre a vă
conforma întocmai.

R.

D. M. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 8

Am primit
anexa adresei N. 797

T. Rișcuța

Arhiva I.N.P.